

## CZ-275-A

$U_0$  230 / 400 V AC  $\pm$  10%

$U_c$  (L-N) 275 V AC

$U_c$  (N-PE) 255 V AC

$I_{SCCR}$  1,5 kA<sub>rms</sub>

$I_{\Delta n}$  (N-PE) 100 A

$I_{PE}$  < 4  $\mu$ A

Počet bran / number of ports: jedna / one




Instalace do krabice / Installation into box

IP 20

max. 16 A gL/gG; C 16 A

$\vartheta$  -20 °C ... +70 °C

vlhkost / humidity 5 % ... 95 %



## CZ

### Návod k instalaci a užití

Přístroj může instalovat pouze kvalifikovaná osoba pro tuto činnost.

Musí být dodrženy národní normy (řada ČSN 33 2000, IEC 60364....).

Před instalací musí být přístroj opticky zkontrolován, zda není mechanicky poškozen.

V případě zjištěného poškození nesmí být instalován. Jeho použití je povoleno pouze v mezích parametrů uvedených v těchto instalačních instrukcích.

V případě překročení těchto parametrů může dojít ke zničení přístroje a z tohoto důvodu i k možnému poškození připojených zařízení.

Otevírání nebo rozebírání přístroje vede ke ztrátě záruky.

Před instalací musí být přístroj řádně vytemperován, aby nedošlo k poškození vlivem kondenzované vlhkosti.

## SK

### Návod k inštalácii a použitiu

Přístroj môže inštalovať iba kvalifikovaná osoba pre túto činnosť.

Musia byť dodržané národné normy (rada STN 33 2000, IEC 60364....).

Pred inštaláciou musí byť prístroj opticky skontrolovaný, či nie je mechanicky poškodený. V prípade zisteného poškodenia nesmie byť inštalovaný.

Jeho použitie je povolené iba v medziach parametrov uvedených v týchto inštalčných inštrukciách. V prípade prekročenia týchto parametrov môže dôjsť k zničeniu prístroja a z tohto dôvodu i k možnému poškodeniu pripojených zariadení.

Otváranie alebo rozoberanie prístroja vedie ku strate záruky.

Pred inštaláciou musí byť prístroj riadne vytemperovaný, aby nedošlo k poškodeniu vplyvom kondenzovanej vlhkosti.

## D

### Installations- und Gebrauchsanleitung

Das Gerät kann nur von einer für die Tätigkeit qualifizierten Person installiert werden.

Es müssen die nationalen Normen eingehalten werden (Reihe IEC 60364....).

Vor der Installation muss das Gerät optisch überprüft werden, ob es mechanisch nicht beschädigt ist. Fall eine Beschädigung festgestellt wird, darf es nicht installiert werden.

Die Anwendung ist nur im Rahmen der in dieser Installationsanleitung aufgeführten Parameter erlaubt. Im Falle der Überschreitung dieser Parameter kann es zur Zerstörung des Gerätes kommen und aufgrund dessen auch zu einer möglichen Beschädigung angeschlossener Anlagen. Öffnen oder Auseinanderbauen des Gerätes führt zum Verlust der Garantie.

Vor der Installation muss das Gerät ordnungsgemäß temperiert werden, damit es nicht zu einer Beschädigung durch den Einfluss von kondensierter Feuchtigkeit kommt.

## GB

### Installation instructions

Only electrically skilled person may connect and install the device. Safety regulations and international standards (IEC 60364....) must be followed. The device have to be check for visual damage before its installation. If there is any faults detected the device can not be installed. Its usage is permitted only within characteristics specified in these installation safety instructions.

The equipment and device connected to can be destroyed by loads exceeding the values stated. Either opening or demounting of the device invalidates the warranty. Prior to instalation, the device must be temper properly in order to protect against the condensation moisture.

**SALTEK s.r.o.**  
Dráždanská 85  
400 07 Ústí nad Labem  
Tel.: +420 475 655 511  
Fax.: +420 475 655 511  
E-mail: info@saltek.cz  
Technical support: +420 800 818 818  
www.saltek.eu